

چاپ PCB در اندازه واقعی با XPS Viewer



افرادی که در منزل پرینتر لیزری ندارند برای چاپ PCB مجبور هستند ابتدا PCB را به PDF تبدیل کنند و آن را در بیرون چاپ کنند ، اغلب افراد این مشکل را دارند که وقتی طرح را روی کاغذ چاپ کردند اندازه آن واقعی نیست و از اندازه واقعی قطعات یا بزرگتر و یا کوچکتر است ، این مشکل بخاطر تنظیمات مخلف PDF و استفاده از نرم افزار های مختلف برای مشاهده و چاپ فرمت PDF پیش می آید ، برای حل کردن مشکل ما استفاده از [XPS Viewer](#) را پیشنهاد می کنیم ، XPS یکی از فرمت های شرکت مایکروسافت است که برای نمایش و جا به جایی اسناد بدون تغییر در انواع سیستم ها مورد استفاده قرار می گیرد و از ویندوز 7 به بعد به صورت پیش فرض قابل نمایش خواهد بود ، این نرم افزار یک پرینتر مجازی به نام Microsoft xps document writer به سیستم اضافه می کند ، هنگامی که PCB را طراحی کردید و آن را پرینت کنید و نوع پرینتر را پرینتر مجازی Microsoft xps document writer انتخاب کنید و فایل XPS را در مکان مورد نظر ذخیره کنید . [XPS Viewer](#) نرم افزاری است که امکان نمایش این فرمت را در تمامی ویندوزها فراهم می کند. پایه این فرمت برخلاف PDF بر XML بنیان نهاده شده است و توانایی مدیریت ، نمایش و چاپ از مهم ترین و کلیدی ترین خصوصیات این ابزار بسیار مفید و سبک محسوب می شود . کار با این فرمت بسیار ساده است و به راحتی می توان از آن بهره گرفت .

برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید

[چاپ PCB در اندازه واقعی با XPS Viewer](#)

WLE.IR

WLE.IR